

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

*Obra:* Execução De Obra De Construção Do Centro De Referência Da Assistência Social - CRAS. *Contratada:* Cuco Comercial, Participações, Construções E Projetos Eireli.



Foto 01: Placa de obra



Foto 02: Tapume



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

*Obra:* Execução De Obra De Construção Do Centro De Referência Da Assistência Social - CRAS. *Contratada:* Cuco Comercial, Participações, Construções E Projetos Eireli.



Foto 03: escavação



Foto 04: Concreto magro



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

*Obra:* Execução De Obra De Construção Do Centro De Referência Da Assistência Social - CRAS. *Contratada:* Cuco Comercial, Participações, Construções E Projetos Eireli.



Foto 05: Escavação




Foto 06: vestiario



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

*Obra:* Execução De Obra De Construção Do Centro De Referência Da Assistência Social - CRAS. *Contratada:* Cuco Comercial, Participações, Construções E Projetos Eireli.



Foto 07: corte e armação



Foto 08: barrações



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Execução De Obra De Construção Do Centro De Referência Da Assistência Social - CRAS.

Contratada: Cuco Comercial, Participações, Construções E Projetos Eireli.



Foto 09: almoxarifado



Foto 10: almoxarifado