



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Contratação de Empresa Especializada na Execução da obra de reforma do Centro Associativo Renascer, no Município de João Neiva/ES.

Contratada: FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA


Contrato: 027/2023 – Período Medido: 01/02/2024 a 29/02/2024



Piso granilitti executado



Piso granilitti executado



Piso granilitti executado



Báscula executado





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Contratação de Empresa Especializada na Execução da obra de reforma do Centro Associativo Renascer, no Município de João Neiva/ES.

Contratada: FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato: 027/2023 – *Período Medido:* 01/02/2024 a 29/02/2024



Porta de abrir veneziana



Roda pé de graniliti



Janela executada



Roda pé de graniliti





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Contratação de Empresa Especializada na Execução da obra de reforma do Centro Associativo Renascer, no Município de João Neiva/ES.

Contratada: FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contrato: 027/2023 – *Período Medido:* 01/02/2024 a 29/02/2024



Báscula executado



Janela executada

21 de março de 2024

Adão Carneiro Firmino
Engenheiro civil
CREA-ES 05657/D
Portaria 13251/2023

